

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Tanque de reserva de agua.
Fecha	08- Noviembre-2018
Comunidad	Nuevo Sinaí.
Ubicación	
Lugar	Tanque de agua.
Por MPSA	3
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Miguel Jaen, Luis Palacios, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar avances del proyecto.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza visita al lugar donde se encuentra ubicado el tanque de reserva de agua potable para la comunidad, mencionándose lo siguiente. • El tanque en su interior no se encuentra repellido totalmente, falta un 10% por realizarse. • Falta toda la parte exterior del tanque por repello. • El sistema de agua no cuenta con clorinador. • El perímetro del tanque se encuentra totalmente sucio de escombros. • Los filtros que se encuentran sobre el tanque están llenos de sedimentos. Adicional a esto se visita la escuela de la comunidad para verificar posibles áreas donde se construirán pisos de hormigón para mejorar las condiciones actuales de las mismas.
Seguimiento	Realizar presupuesto para repellar el tanque de agua e instalar clorinador del sistema. Reunirse con la JAAR para definir fecha de inicio de los trabajos.

Documentación fotográfica.

